


SPÓŁDZIELNIA OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ „DOMPIL”
 64-920 PIŁA ul. Sikorskiego 33
 tel./fax 672148001 e-mail soi.dompil@gmail.com



NAZWA	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
OPRACOWANIA	MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
	STADIONU W LUBASZU
KAT. OBIEKTU	V
STADIUM	Projekt budowlano-wykonawczy
BRANŻA	Budowlana, Sanitarna, Elektryczna
ADRES OBIEKTU	Lubasz , ul. Sportowa
NR DZIAŁEK	493/2, 494, 584, 594/7
	Jednostka ewidencyjna 300205_2 Lubasz , Obręb Lubasz 0009
INWESTOR	Gmina Lubasz, 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
ZAWARTOŚĆ	STWiOR – branża budowlana
PROJEKTU	STWiOR – branża sanitarna
	STWiOR – branża elektryczna

OPRACOWUJĄCY	PODPIS, PIECZĘĆ
Branża budowlana mgr inż. Tomasz Zasada – uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Nr uprawnień UAN 8345/910/85 Branża sanitarna inż. Paweł Kopacz – uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylac., gazowych, wodoc. i kanalizacyjnych Branża elektryczna mgr inż. Mirosław Lisowski – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych Nr uprawnień 162/72/Bg	
KIEROWNIK ZAKŁADU	
inż. Kazimierz Grzelak – uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Nr uprawnień GP-7342/1684/92	